# 让校准测试更智慧

#### 声明

本说明书中产品技术指标及配件等相关信息仅供参考,最终以用户实际 订单为准,请订货时确认。产品发展有时会涉及技术指标及配件等更改,恕 不另行通知。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

网址: www.constgroup.com

电话: 010-56973333



下载更多资料



# CONST CC30

高精度电测模块使用说明书

[版本号: 2508V03]



# 通用指标

| 项目        |       | 规格                      |  |
|-----------|-------|-------------------------|--|
| 环境温度      | 工作温度  | (0∼40) °C               |  |
|           | 保证准确度 | (15∼25) °C              |  |
|           | 储存温度  | (−20∼70) °C             |  |
|           | 预热时间  | ≥30 min                 |  |
| 相对湿度(不冷凝) | 工作湿度  | (0~28) °C: <90%         |  |
|           |       | (28∼40)°C: <75%         |  |
|           | 储存湿度  | (−20~70) °C: <95%       |  |
| 海拔高度      | 工作环境  | <2000 m                 |  |
|           | 储存环境  | <12000 m                |  |
| 振动和冲击     | /     | 符合 MIL-28800F Class 3   |  |
| 输入保护      | /     | 32V(测量端口)               |  |
| 采样频率      | /     | 2.5次/秒                  |  |
| USB 端口    | 接口类型  | Type A                  |  |
|           | 功能    | 供电、控制和传输数据              |  |
|           | 通讯协议  | CCP I V3                |  |
| 产品尺寸      | 不含线缆  | 长66.5mm*宽44.3mm*高16.3mm |  |
|           | 含线缆   | 总长≥2.5m                 |  |

# 电源

| 项目 | 规格              |
|----|-----------------|
| 电压 | 5V (USB)        |
| 功耗 | 峰值 2. 5W(平均 1W) |

# 直流电压规格

| 量程       | 分辨力    | 准确度[1] | 温度系数[2] | 输入阻抗 |
|----------|--------|--------|---------|------|
| (0∼1)V   | 0. 1μV | 25+5   | 1+1     | ≥1GΩ |
| (0∼10) V | 1μV    | 25+5   | 1+0. 1  | ≥1GΩ |

- [1]准确度指标: ±(ppm 读数+ppm 量程), (20±5)°C, 1年(k=3,99%置信度)
- [2]温度系数指标:超出(15~25)℃范围,每度增加(ppm 读数+ppm 量程)

# 直流电流规格

| 量程        | 分辨力     | 准确度[1] | 温度系数[2] | 分流电阻 |
|-----------|---------|--------|---------|------|
| (0∼22) mA | 0. 01μΑ | 55+5   | 5+1     | 50Ω  |

- [1]准确度指标: ±(ppm 读数+ppm 量程), (20±5)°C, 1年(k=3,99%置信度)
- [2]温度系数指标:超出(15~25)℃范围,每度增加(ppm 读数+ppm 量程)

#### 典型应用

# 1. 与智能压力控制器连线示意



注:通过控制器后面板的 USB 接口连接一台 CC30。



注: 0030 与连接变送器连接。

#### 2. 通过智能压力控制器显示测量信息

接入控制器设备上,将自动识别 CC30,在主界面运行信息第一项显示测量值。



#### 3. 通过智能压力控制器切换档位

点击控制器主界面运行信息进入运行信息,在电测模块栏选择档位。



# 4. 通过智能压力控制器选择分辨力

在运行信息电测模块状态栏点击 🔯 进入测量设置界面选择分辨力。



#### 5. 通过智能压力控制器校准

点击控制器进入系统设置->服务->系统校准(密码 123456)->电测量校准界面,选择需要校准档位,示意图以【22.00mA】为例,选择【22.00mA】进入校准选择界面。



进入校准点界面后,点击【下一步】开始校准,标准值是提供的标准输入值,示值 是 0030 实际显示值,点击当前校准的标准值可以修改标准值。点击界面上【下一点】校 准下一点,全部校准完成点击【保存】完成校准流程。

